





**AREA DI APPROFONDIMENTO CONOSCENZE
STATO DI CONTAMINAZIONE FALDA SUPERFICIALE**

**SITO CONTAMINATO ITALDRY
via Caramagna, 6/8 - Carmagnola (TO)**



Base topografica	
CTR Regione Piemonte	
Scala base topografica	Scala di rappresentazione
1:10.000	1:15.000

Legenda

- Sito contaminato ITALDRY
- Area allargata di approfondimento conoscenze

Data
28/09/2015

Figura
Figura 9